# Rastbolzen

Gewindekörper SUPER-Thermoplast













### GRUNDKÖRPER MIT GEWINDE

Glasfaservertärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA).

Stahl gehärtet brüniert oder Edelstahl nichtrostend 1.4305 Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder RAL 3000 rot (C6), matt

# **DRUCKFEDER**

Edelstahl nichtrostend 1.4319.

## **KONTERMUTTER**

NTT: Glasfaservertärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA). Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

#### STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- PMT.100-A: Raststift Stahl gehärtet, brüniert, ohne Kontermutter
- PMT.100-AK: Raststift Stahl gehärtet, mit Kontermutter (nicht montiert geliefert)
- PMT.100-SST-A: Raststift Edelstahl nichtrostend 1.4305, ohne Kontermutter, nicht magnetisch
- PMT.100-SST-AK: Raststift Edelstahl nichtrostend 1.4305, mit Kontermutter, nicht magnetisch (nicht montiert geliefert)



- Leicht und hoch mechanisch beständig.
- Der SUPER-Technopolymer Gewindekörper des Kolbens bietet einen niedrigen Reibungsfaktor zum Kolbenhub; kein Schmiermittel in der Wartung erforderlich.
- Geeignet auch in der Gegenwart von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit (PMT.100-SST).
- Beständig, selbst bei vielfachen Wasch-Zyklen mit Lösungen und anderen Chemikalien. Aus diesem Grund sind diese für Anwendungen in pharmazeutischen oder Lebensmittel-Sektoren geeignet.

## ANDERE STANDARDAUSFÜHRUNGEN

PMT.101: (siehe Seite 524) Rastbolzen mit Rastsperre.

#### ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

NTT: Kontermutter Hochwertiger, glasfaserverstärkter SUPER-Thermoplast, Polyamid (PA) (siehe Tabelle).







Code	Artikelnummer
301083	NTT-M10x1
301085	NTT-M12x1,5
301087	NTT-M16x1,5
301089	NTT-M20x1,5



ELESA Original design

## **MONTAGEHINWEIS**

Stellen Sie sicher, dass keine Bearbeitungsrückstände auf der Gewindebohrung für den PMT.100 vorhanden sind (Bild 1). Machen Sie bitte keine Fase an die Gewindebohrung (Bild 2).

Hergestellt aus SUPER-Thermoplast nach Elesa Technologie. Masse gemäss Standard GN 617 im Einvernehmen mit Otto Ganter GmbH Co. KG.












84






PMT.100-A PMT 100-SST-A









10

10

18

18

25

25

9 24

30

11

19 45

8 14 19 9 24

11

8

33 10 10

M20x1.5 37 31 33 10 10 11 22 30 19 45

8 10 19 24 11 30

22 30

10 19 24

# PMT.100-A

1 1011.100-7	•															
Code	Artikelnummer	d Bolzen -0.15 -0.1 Bohrung H7	d1	L	D		I	l1	12	S	[N	]* [	N]#	Maximaler Anzugsmoment [Nm]	Statische Last mit Schlüsselring F [N]	\$\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{
51501	PMT.100-5-M10x1-A	5	M10x1	23	21	1	7	5	5	12	7	7	17	5	2300	13
51501-C6	PMT.100-5-M10x1-A-C6	5	M10x1	23	21	1	7	5	5	12	7	7	17	5	2300	13
51502	PMT.100-6-M12x1,5-A	6	M12x1.5	28	25	2	0	6	6	14	ç	9	24	10	3500	20
51502-C6	PMT.100-6-M12x1,5-A-C6	6	M12x1.5	28	25	2	0	6	6	14	(	9	24	10	3500	20
51511	PMT.100-8-M16x1,5-A	8	M16x1.5	35	31	2	6	8	8	19	1	1	30	18	5900	25
51511-C6	PMT.100-8-M16x1,5-A-C6	8	M16x1.5	35	31	2	6	8	8	19	1	1	30	18	5900	25
51512	PMT.100-10-M20x1,5-A	10	M20x1.5	37	31	3	3	10	10	22	1	9	45	25	7700	32
51512-C6	PMT.100-10-M20x1,5-A-C6	10	M20x1.5	37	31	3	3	10	10	22	1	9	45	25	7700	32
PMT.100-A	λK															
51521	PMT.100-5-M10x1-AK	5	M10x1	23	21	17	5	5	7	12	16	7	17	5	2300	23
51521-C6	PMT.100-5-M10x1-AK-C6	5	M10x1	23	21	17	5	5	7	12	16	7	17	5	2300	23
51522	PMT.100-6-M12x1,5-AK	6	M12x1.5	28	25	20	6	6	8	14	19	9	24	10	3500	33
51522-C6	PMT.100-6-M12x1,5-AK-C6	6	M12x1.5	28	25	20	6	6	8	14	19	9	24	10	3500	33
51531	PMT.100-8-M16x1,5-AK	8	M16x1.5	35	31	26	8	8	10	19	24	11	30	18	5900	50
51531-C6	PMT.100-8-M16x1,5-AK-C6	8	M16x1.5	35	31	26	8	8	10	19	24	11	30	18	5900	50
51532	PMT.100-10-M20x1,5-AK	10	M20x1.5	37	31	33	10	10	11	22	30	19	45	25	7700	69
51532-C6	PMT.100-10-M20x1,5-AK-C6	10	M20x1.5	37	31	33	10	10	11	22	30	19	45	25	7700	69

PMT.100-SST														
Code	Artikelnummer	d Bolzen -0.15 -0.1 Bohrung H7	d1	L	D	ı	l1	12	S	[N]	* [N]#	Maximaler Anzugsmoment [Nm]	Statische Last mit Schlüsselring F [N]	22
51551	PMT.100-SST-5-M10x1-A	5	M10x1	23	21	17	5	5	12	7	17	5	1800	13
51551-C6	PMT.100-SST-5-M10x1-A-C6	5	M10x1	23	21	17	5	5	12	7	17	5	1800	13
51552	PMT.100-SST-6-M12x1,5-A	6	M12x1.5	28	25	20	6	6	14	9	24	10	2900	20
51552-C6	PMT.100-SST-6-M12x1,5-A-C6	6	M12x1.5	28	25	20	6	6	14	9	24	10	2900	20
51561	PMT.100-SST-8-M16x1,5-A	8	M16x1.5	35	31	26	8	8	19	11	30	18	4400	25
51561-C6	PMT.100-SST-8-M16x1,5-A-C6	8	M16x1.5	35	31	26	8	8	19	11	30	18	4400	25
51562	PMT.100-SST-10-M20x1,5-A	10	M20x1.5	37	31	33	10	10	22	19	45	25	6800	32
51562-C6	PMT.100-SST-10-M20x1,5-A-C6	10	M20x1.5	37	31	33	10	10	22	19	45	25	6800	32
PMT.100-SST-AK														
51571	PMT.100-SST-5-M10x1-AK	5	M10x1	23	21 1	7 5	5	7	12	16	7 17	5	1800	23
51571-C6	PMT.100-SST-5-M10x1-AK-C6	5	M10x1	23	21 1	7 5	5	7	12	16	7 17	5	1800	23

M12x1.5 28 25 20

M12x1.5 28 25 20

M16x1.5 35 31

M20x1.5 37 31

M16x1.5 35 31 26 8

26 8

51572

51581

51582

PMT.100-SST-6-M12x1,5-AK

PMT.100-SST-8-M16x1,5-AK

PMT.100-SST-10-M20x1,5-AK

51572-C6 PMT.100-SST-6-M12x1,5-AK-C6

51581-C6 PMT.100-SST-8-M16x1,5-AK-C6

51582-C6 PMT.100-SST-10-M20x1,5-AK-C6









































2900

2900

4400

4400

6800

33

33

50

50

69

Rastelemente

6

8

8

10

<sup>\*</sup> Federvorspannung

<sup>#</sup> Maximale Federbelastung